

お知らせ

平成 29 年 10 月 3 日
気 象 庁 観 測 部

太田地域気象観測所の風向風速計の方位ずれについて

平成 29 年 9 月 29 日（金）に実施した太田地域気象観測所（厚岸郡厚岸町太田）の点検において、風向風速計が北から西の方向へ約 10 度ずれて設置されている事を確認しました。

このため、10 月 2 日（月）17 時 00 分、風向風速計を正しい方位に設置しましたのでお知らせします。

方位がずれていた原因及びずれ始めていた時期は、現在調査中です。

また、今後、設置方位がずれた時期が判明次第、この期間の風向データの修正を実施しますので、同データの取り扱いには留意願います。

なお、太田地域気象観測所で観測している他の観測測器の取付状態は、正常であることを確認しています。

本事案を踏まえ、より一層適切な観測所の管理と観測データ精度保持等に努めて参ります。

風向のデータは東へ約 10 度ずれていました。

問い合わせ先：

気象庁観測部観測課

電話 03-3212-8341 内線 4139